

Zimbra**licitacao@tjal.jus.br**

Esclarecimento, Processo Nº 05910-2.2015.001, Tomada de Preço Nº 011/2015

De : Yuri Calazans <yuriamcalazans@gmail.com> Ter, 10 de Mai de 2016 11:23

Assunto : Esclarecimento, Processo Nº 05910-2.2015.001, Tomada de Preço Nº 011/2015

Para : licitacao@tjal.jus.br

Bom dia Sr. Presidente,

De acordo com o item 2.1, venho através deste pedir esclarecimento a respeito do confronto elaborado entre o Projeto Arquitetônico x Planilha Orçamentária x Projetos Complementares.

- 1- Item 5.02.04 - o valor informado na planilha é inferior ao encontrado na base do ORSE referente ao mês de Fevereiro/2016, como indicado na planilha;
- 2- Item 9.03.01 - a quantidade encontrada deu uma diferença superior a 800 metros do que consta na planilha;
- 3- Item 12.03.05 - o valor informado na planilha é inferior ao encontrado na base do ORSE referente ao mês de Fevereiro/2016, como indicado na planilha;
- 4- Item 13.01.05 - no processo à uma pasta referente as "composições dos serviços" e de acordo com ela, para este item foi feita uma composição com cotação de preço no mercado, onde o valor é superior ao que consta na planilha. Este mesmo item foi colocado como referência código do ORSE na planilha;
- 5- Item 14.00.02 - a base de dados informada na planilha está incorreta;
- 6- Item 16.01.01 - o projeto arquitetônico pede "Bancada em granito preto tijuca", o código presente na planilha refere-se a "Bancada em granito verde ubatuba", qual granito deve ser utilizado? O valor da planilha é inferior ao valor encontrado na base de dados do ORSE referente ao mês de Fevereiro/2016, como indicado na planilha;
- 7- Item 16.02.01 - o valor informado na planilha é inferior ao encontrado na base do ORSE referente ao mês de Fevereiro/2016, como indicado na planilha;
- 8- Item 17.01 - o valor informado na planilha é inferior ao encontrado na base do ORSE referente ao mês de Fevereiro/2016, como indicado na planilha;
- 9- O projeto arquitetônico pede que as divisórias em drywall possuam isolamento acústico com lã de vidro, na planilha não foi considerado o isolamento acústico com lã de vidro ou lã de rocha;

10- O projeto arquitetônico mostra "Forro de PVC" em todos os ambientes, esse forro é existente? Para que as alvenarias internas e as divisórias possuam altura projetada será necessário fazer a desmontagem e posterior montagem desse forro, na planilha não há nenhum item que aborde esse tema.

Atenciosamente,

--

Yuri A. M. Calazans

Assistence Engenharia Ltda

(82) 99684-5203 / (82) 98863-5568
